TopReport Schadenbesichtigungs GmbH
Wiedner Gürtel 9-13
A-1100 Wien
Telefon: 01/545 61 18-560
Mario Mollay
Mobil:
E-Mail:

Gutachtennummer	: 261425812209	**Schaden-Nr.**	: 20261104857
		Schadensdatum	: 02.05.2026
		Polizze-Nr.	: A806759201
		beauftragt durch	: Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft
		eingelangt am	: 26.05.2026
Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft		**Bearbeiter**	: Mario Mollay

Wien, am 29.05.2026

Anspruchsteller	: Carl Zeiss GmbH Laxenburger Straße 2 1100 Wien	**Vers.Nehmer**	: Christian Ressler
Amtl. Kennzeichen	: W-81095N AT		
Reparaturfirma	: ABL Service , Zehnergürtel 63, 2-2700 Wiener Neustadt		
Besichtigung am	: 27.05.2026 09:09 , anwesend: Herr Czeczelits		
Besichtigungsort	: ABL Service , Zehnergürtel 63, 2700 Wiener Neustadt		
Bes.-Zustand	: unzerlegt, verschmutzt Zur Beweissicherung wurden 46 Fotos dem Besichtigungsbericht beigefügt.		

Besichtigungsbericht

Betrifft	: PKW SKODA OCTAVIA (NX) 5T/COMBI (20-) STYLE 4x4		
Deckungsart	: Haftpflicht	**HU / §57a**	: 07.2026
Fahrgestell-Nr.	: TMBLJ8NX3RY009076	**Allgemeinzustand**	: optisch gut
		Lackzustand	: optisch gut
Erst-/Letztzulassung	: 20.07.2023 / 20.07.2023	**Farbe**	: Grau
Tachostand	: 50000 KM geschätzt	**Lackart**	: 2-Schicht Metallic
Hubraum/Leistung	: 1968 cm³ / 110,0 KW		
Kraftstoffart	: TURBO-DIESEL	**Sitzplätze**	: 5

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

Ersatzteile		29.166,67 €
Beschaffungskosten 5 %		0,00 €
Kleinmaterial vom Hagel-Lohn 2 %	0,00 €	
Reparaturkosten exkl. USt.		29.166,67 €
Ust.20%		5.833,33 €
Reparaturkosten inkl. USt.		**35.000,00 €**

Beschädigung: linke Seite und rechts vorne

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden mittels System gt motive.

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	*inkl. USt*	**47.292,00 €**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung in den Texten	*inkl. USt*	**28.000,00 €**
RESTWERT	:		**7.188,00 €**

Wichtiger Hinweis:
Schadenerweiterung möglich

Beurteilung:
TOTALSCHADEN

Schadenbeschreibung:

Totalschaden:

Beim gegenständlichen Fahrzeug übersteigen die geschätzten Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert. Das Fahrzeug wurde daher in das Restwertcenter eingestellt.

Anstoßbereich: linke Seite und rechts vorne

Schadenbildbeschreibung: Streifschaden über die linke Fahrzeugseite mit Frontschaden rechts

folgende Hauptbauteile sind entweder geschrammt, verformt, gebrochen oder eingedrückt:

Frontverkleidung
Motorhaube
Scheinwerfer links und rechts
Fahrwerkaufhängung mit Reifen und Felge links vorne
Fahrertür
Fondtür links
WSS
Airbags gezündet
Gurtstraffer ausgefahren
A-Säule
Schweller links

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug ohne Bordnetzspannung, die Laufleistung wurde geschätzt.

Schäden an Motor, Getriebe, Antriebsstrang und Achsteilen können nicht ausgeschlossen werden. Ein Probelauf von Motor und Getriebe wurde nicht durchgeführt.

Aufgrund der Schwere des Schadens wird auf eine detaillierte Auflistung aller beschädigten Teile verzichtet und auf die Lichtbilder verwiesen.

Altschäden:

Am Fahrzeug wurden nachfolgend genannte Vor-/Altschäden festgestellt.

Hagelschaden

Fondtür rechts geschrammt

Seitenwand rechts stark eingedellt und abgeschürft

Heckleuchte rechts gebrochen und provisorisch instandgesetzt

Heckverkleidung über die rechte Flanke geschrammt

Es befinden sich mehrere kleine Dellen und Kratzer am Fahrzeug und im Innenraum (diese sind nicht bewertungsrelevante Gebrauchsspuren).

Die Ergebnisse der Damage History sind im Anhang ersichtlich.

Anmerkungen:

Der angegebene Wiederbeschaffungswert zum Zeitpunkt des Schadens berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Fahrzeugtyp, Alter, Kilometerstand, Zustand, lokale Marktsituation, Sonderausstattungen, anstehende Überprüfungen, bekannte Reparaturen und sichtbare Schäden. Eine Marktrecherche wurde mit Online-Angeboten und beim Fahrzeughandel durchgeführt. Das Ergebnis dieser Recherche ist dem Gutachten als Anhang beigefügt.

Reifen:

Pos.	Profiltiefe	Dimension	Hersteller	Reifentyp
v.l.	4	205 55 17	GoodYear	Sommerreifen
v.r.	4	205 55 17	GoodYear	Sommerreifen
h.r.	7	205 55 17	Semperit	Sommerreifen
h.l.	7	205 55 17	Semperit	Sommerreifen

Ermittlung Wiederbeschaffungswert:

Listenpreis inklusive Sonderausstattung	*inkl.*	47.292,00 €
Listenpreis Verkauf inklusive Sonderausstattung	*exkl.*	39.410,00 €
Notierung Verkauf inklusive Sonderausstattung	*inkl.*	30.000,00 €

Kilometerkorrektur berücksichtigt
Sonderausstattung wurde bewertet (Details dazu siehe Anhang 'APS_Valuation.pdf')

Abzug für Vor-, Altschäden		2.000,00 €
Wiederbeschaffungswertermittelt zum 02.05.2026	*inkl.*	**28.000,00 €**
Wiederbeschaffungswert	*exkl.*	**23.333,33 €**

Auf- bzw. Abwertungen nicht gerundet
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Fünfziger

Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
26.05.2026

Der Sachverständige
Mollay Mario
1100 Wien, Wiedner Gürtel 9-13

Kalkulations-Nr.	20260526-13351231	**Marke - Modell**	SKODA OCTAVIA (NX) 5T/COMBI (20-)
Erstellungsdatum	27.05.2026 11:54:56	**GT Modell-Code**	SK02201 **Ursprung** VIN Query
Änderungsdatum	27.05.2026 11:56:47	**Kennzeichen**	W-81095N
Benutzercode	Allianz Technology GmbH - AT - MMOLLAY - GTESTIMATE	**VIN**	TMBLJ8NX3RY009076

Dieser Fall enthält versicherungsrelevante Positionen

Kalkulations-Attribute

Status	Offen

Fahrzeugdaten

Hersteller-Farbcode	LF7C

Ausstattung

VIN Query

- ADAS OHNE CAR2X - GW0
- ADAS SICHTKAMERA VO MULTIFUNKTIONAL - QK1
- ADAS NOTBREMSSSISTENT "HIGH" - 8J3
- ADAS ADAPTIVER GESCHWINDIGKEITS-REGLER UND -BEGRENZER - 8T8
- ADAS OHNE SPURWECHSELASSISTENT - 7Y0
- ADAS SPURWECHSELASSISTENT - 6I1
- ADAS RÜCKBLICKKAMERA (VARIANTE 2) - KA2
- ADAS OHNE VERKEHRSZEICHEN-ERKENNUNGSSYSTEM - QR8
- ADAS EINPARKHILFE VO/HI - 7X2
- AUTOMATISCH 7-GANG-ALLRAD-DIREKTSCHALTGETRIEBE - G1D
- DIFFERENZIAL EINBAU GETRIEBE DQ381 - 0IJ
- ALLGEMEIN 7A MARKIERUNG - VDU
- KOMBI KOMBI - K8D
- ZUBEHÖR ANHÄNGERKUPPLUNG KLAPPBAR ELEKTR. - 1M6
- ZUBEHÖR OHNE VERSTÄRTEM SCHUTZ UNTER DEM MOTOR - 1SA
- ZUBEHÖR WERKZEUGE UND WAGENHEBER - 1S1
- ZUBEHÖR MEHRTONHUPE - 8Y1
- GLÄSER REGENSENSOR MIT LICHTSENSOR - 8N6
- GLÄSER BEHEIZB. WASCHDÜSEN FRONTSCHEIBE - 9T1
- GLÄSER FRONTSCHEIBE KLIMAKOMFORT - 4GW
- GLÄSER SCHEIBEN SEITL. UND HI - VW5
- GLÄSER HECKWISCHER - 8M1
- BLENDEN AUSSENBLENDEN VERCHROMT - 4ZG
- BLENDEN SPOILER HECKKLAPPE - 5J1
- ALLGEMEINES STOSSFÄNGER FARBE (GRUNDIERT) - 2JG
- ALLGEMEINES ZUSÄTZLICHER KARROSSERIESCHUTZ - 6EP
- ALLGEMEINES RADSTAND - 0B3
- ALLGEMEINES FAHRZEUG OHNE SONDERMASSE - GP0
- ALLGEMEINES SCHRIFTZUG - 0NP
- ALLGEMEINES ZUSÄTZLICHE SCHALLDÄMMUNG - 2B1
- ALLGEMEINES OHNE ERHÖHTEN SICHERHEITSMASSNAHMEN - 5C0
- LEUCHTEN HECKLEUCHTEN MIT DYNAMIK-LEDS IN SPEZIALDESIGN - 8VQ
- LEUCHTEN ADAPTIVE BELEUCHTUNG MEHRFACH - 8G5
- LEUCHTEN NEBELSCHEINWERFER MIT SCHWENKFUNKTION - 8WH
- LEUCHTEN SCHEINWERFERWASCHANLAGE UND MIT FÜLLSTANDSANZEIGE - 8X8
- LEUCHTEN AUTOM. HÖHENVERSTELLUNG SCHEINWERFER DYNAMISCH MIT KURVENLICHT - 8Q5
- LEUCHTEN ADAPTIVE LED-SCHEINWERFER - 8IU
- AUSSENSPIEGEL AUSSEN FAHRERSEITE/BEIFAHRERSEITE KONVEX - 5JB
- AUSSENSPIEGEL ABBLENDB./BEHEIZB./BLENDFREI/KLAPPB. - 6XK
- DACH OHNE DACHAUSSCHNITT - 3FA
- DACH DACHRELING ALUMINIUM MATT - 3S7
- ZUBEHÖR FUSSMATTEN VO UND HI - 0TD
- ZUBEHÖR ABLAGE HI MIT SCHLOSS - 3U2
- ZUBEHÖR INNENAUSSTATTUNG - 7TL
- ZUBEHÖR SPEZIELLE INNENSCHALLDÄMMUNG - 3W3
- ZUBEHÖR SONNENBLENDEN MIT SPIEGEL - 5XC
- ZUBEHÖR GEPÄCKRAUMLEUCHTE MIT ABNEHMBARER LAMPE - 9E3
- ZUBEHÖR GEPÄCKRAUMNETZ - 6M3
- ZUBEHÖR FM-ANTENNE, DIVERSITY - 8ZQ
- ZUBEHÖR ABLAGE KOFFERRAUM - 3N3
- ZUBEHÖR ELEKTRONISCHE WEGFAHRSPERRE - 7AA
- ZUBEHÖR INDIREKTE BELEUCHTUNG ANZEIGEN UND BEDIENELEMENTE - QQ3
- ZUBEHÖR VARIABLES GEPÄCKRÜCKHALTESYSTEM - 3GN
- ZUBEHÖR LADERAUMTRENNNETZ - 3CX
- SITZE VO MIT MANUELLER VERSTELLUNG - 3L3
- SITZE 3 KOPFSTÜTZE HI - 3T2
- SITZE VO AUTOMATISCHE 3-PUNKT-GURTE MIT HÖHENEINSTELLUNG - 3QT
- SITZE KOPFSTÜTZE VERSTELLBAR - 5ZF
- SITZE RÜCKENLEHNE VO OHNE KLAPPTISCH - 1U8
- SITZE HI KLAPPBAR GETEILT MIT ARMLEHNE - 3NU
- SITZE VO BEHEIZT MIT GETRENNTER VERSTELLUNG - 4A3
- SITZE SICHERHEITSGURTKONTROLLE M. AKUSTISCHER / VISUELLER WARNUNG - 9P4
- SITZE VORNE, NICHT KLAPPBAR - 3H0
- SITZE VO LORDOSENVERST - 7P4
- SITZE AUTOMATISCHER 3-PUNKT-GURT HI LI/RE MIT ECE-ETIKETT UNS STRAFFER - 3ZU
- SITZE 3-PUNKT-SICHERHEITSGURT HI MITTE - 3C7
- SITZE ARMAUFLAGE VO MITTE - 6E3
- SITZE VO NICHT BELÜFTET OHNE MASSAGEFUNKTION - 4D0
- SITZE ÖFFNUNG LADEFLÄCHE LEHNE HI - UK3
- SITZE VORNE KOMFORT - Q2J
- AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT MIT UND OHNE KABEL - 9WJ
- AUDIO/MULTIMEDIA VORINSTALLATION NAVIGATIONSGERÄT MIT MEDIAPAKET UND INTERNET - 7UJ
- AUDIO/MULTIMEDIA SOUND-SYSTEM 8 PASSIVE LAUTSPRECHER - 8RM
- AUDIO/MULTIMEDIA EMPFANG DIGITALRADIO - QV3
- AUDIO/MULTIMEDIA MULTIFUNKTIONSDISPLAY/BORDCOMPUTER „FPK“ MEDIUM - 7J2
- AUDIO/MULTIMEDIA RADIO-REGIONALCODE "ECE" - ER1
- AUDIO/MULTIMEDIA TELEFON KOMFORT MIT LTE UND KABELLOSER AUFLADUNG - 9IJ
- AUDIO/MULTIMEDIA ONLINE-SERVICE MIT STEUERGERÄT (MIT KODIERUNG) - EL5
- AUDIO/MULTIMEDIA USB- + LADEANSCHLUSS - U9C
- AUDIO/MULTIMEDIA AUTOMATISCHES NOTRUFSYSTEM ECALL - NZ2
- AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO „GAMMA“ MIT ABNEHMBAREM BEDIENTEIL - 8AR
- KLIMAANLAGE FREON R1234YF - KK3

KLIMAANLAGE ELEKTR. ZUSATZHEIZUNG - 7E6	KLIMAANLAGE OHNE STANDHEIZUNG - 9M0
KLIMAANLAGE KLIMAAUTOMATIK - 9AK	INSTRUMENTE KONSOLE STECKDOSE 230V - 9Z3
INSTRUMENTE KONSOLE ZUSATZREFLEKTOREN TÜREN - 9TE	INSTRUMENTE KONSOLE OHNE DISPLAY IN FRONTSCHEIBE - KS0
INSTRUMENTE KONSOLE MITTELKONSOLE - 3D3	INSTRUMENTE KONSOLE INSTRUMENTEINSATZ MIT KILOMETERZÄHLER - U5A
INSTRUMENTE KONSOLE GEPOLSTERTES ARMATURENBRETT - 4N1	INSTRUMENTE KONSOLE INNENBELÜFTER - 6LB
INSTRUMENTE TÜREN MIT ZENTRALVERRIEGELUNG FUNKFREQUENZ 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1	INSTRUMENTE TÜREN KEY LESS ADVANCED OHNE SICHERHEITSVERRIEGELUNG - 4K5
INSTRUMENTE TÜREN MANUELLE TÜRVERRIEGELUNG - 4H3	INSTRUMENTE TÜREN MOTORHAUBE/HECKKLAPPE MIT KOMFORTÖFFNUNG (VIRTUELLES PEDAL) - 4E6
INSTRUMENTE TÜREN OHNE FAHRZEUGZUGANG ÜBER SMARTPHONE - 2F0	SICHERHEIT AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER/KNIE MIT ABSCHALTUNG AIRBAG BEIFAHRER - 4UP
SICHERHEIT OHNE SYSTEM „PRE-SAFE“ - 7W0	SICHERHEIT AIRBAG FAHRER/BEIF/SEITE VO/VORHANG - 6C2
SICHERHEIT KINDERSITZ 2 VERANKERUNGEN - 3A2	SICHERHEIT RÜCKSPIEGEL INNEN AUTOM. ABBLENDBAR - 4L6
BEZUG/LINIE INT BEZUG STOFF - N3B	BEZUG/LINIE INT INNENAUSSTATTUNG TRIM CODE - BG
BEZUG/LINIE INT VERKLEIDUNG TÜR UND SEITEN - 4AU	LENKRAD UND STEUERUNGEN BEHEIZBARES MULTIFUNKTIONSLEDERLENKRAD MIT TIPTRONIC-STEUERUNG - 2FT
LENKRAD UND STEUERUNGEN SCHWUNGRAD MIT GEGENGEWICHT - 1Q3	LENKRAD UND STEUERUNGEN STANDARDPEDALEN - VF0
VERTRIEBSPROGRAMME OHNE LÄNDERSPEZIFISCHE KOMPONENTEN - B0A	LENKRADPOSTION RECHTSVERKEHR - AV1
LENKRADPOSTION FAHRZEUG MIT LENKRAD AUF DER LINKEN SEITE - L0L	INTERVALLE SERVICE-INSPEKTION LONGLIFE - QI6
EMISSIONSNORM OHNE AUFNAHME KRAFTSTOFFDÄMPFE MIT SCR - 1E9	EMISSIONSNORM NORM EU6 (AP) - 4BI
KRAFTSTOFF KEIN ALTERNATIVER ANTRIEB - 0K0	KRAFTSTOFF DIESELKRAFTSTOFFSYSTEM GLEICH ODER GRÖSSER ALS 100KW - 0F5
ELEKTRISCHE ANLAGE MIT STANDARD-AUSSENSOUND - GM1	ELEKTRISCHE ANLAGE GENERATOR 180 A - 8GV
ELEKTRISCHE ANLAGE BATTERIE 70 AH 420A - J0V	ELEKTRISCHE ANLAGE STOP & START SYSTEM + ENERGIERÜCKGEWINNUNG - 7L6
ELEKTRISCHE ANLAGE O/ZUSATZBATTERIE - 8FA	MECHANISCHE ANLAGE KÜHLUNG STANDARDKLIMA - 8Z5
MECHANISCHE ANLAGE STANDARD-KLIMAANLAGE - 0Y1	ALLGEMEIN 4-ZYL.-DIESELMOTOR 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M
ALLGEMEIN 4-ZYL.-TURBODIESELMOTOR 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4	TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DTTC
ÖSTERREICH ÖSTERREICH - B12	Herstellungsdatum 22.06.2023
TECHNISCHE VERSION VARIANTE - FM3	TECHNISCHE VERSION LUXUS - A8D
TECHNISCHE VERSION KEINE AKTIONSAUSFÜHRUNG - E0A	ALLGEMEIN DIFFERENZIERUNG FAHRZEUGTYP: 5EN - 2CW
ALLGEMEIN STANDARDFAHRZEUG - F0A	FERTIGUNGSWERK HERSTELLUNGSPROZESS STANDARD - 0FA
LENKUNG STABILITÄSKONTROLLE MIT ELEKTRISCHER SERVOBREMSE - 1AQ	LENKUNG VARIABLE LENKHILFE - 1N3
BREMSEN FESTSTELLBREMSE ELEKTRISCH MIT AUTO HOLD - UH2	BREMSEN BREMSSCHEIBEN HI 272X10 MM - 1KE
BREMSEN SCHEIBENBREMSEN VORN - 1ZA	FELGEN STANDARD-RADSCHRAUBEN - 1PF
FELGEN ALE 7.0JX17" ROTARE - C6U	FEDERUNG DÄMPFUNG VORN - G01
FEDERUNG STABILISATOR HI - 0BD	FEDERUNG STABILISATOR VO 21.7X3.0MM - 0AC
FEDERUNG DRIVE SELECT MIT HERKÖMMLICHER DÄMPFUNG - 2H5	FEDERUNG HI UNABHÄNGIG - 0N4
FEDERUNG GEWICHTSBEREICH 19 HINTERACHSE - 0YU	FEDERUNG FEDERWEG 07 - L07
FEDERUNG DÄMPFUNG HI, STANDARD - 1JA	RADKAPPEN NABENDECKEL - 1NL
ANTRIEB 4X4 - 1X1	

Automatisch

VERTRIEBSPROGRAMME ÖSTERREICHISCHER MARKT	INTERVALLE INSPEKTIONS-SERVICE KILOMETER

Ersatzteile

	Code	Beschreibung	Anzahl	Preis (€)	D	Auf-/Abs.% Gesamtsumme (€)
	e	Rep.Kosten geschätzt (TS)	1,00	29.166,67		29.166,67

Arbeitsaufwand

	Code	Beschreibung	Anzahl	Preis (€)	D	Auf-/Abs.% Gesamtsumme (€)
T2	GtTe	Ersetzen Rep.Kosten geschätzt (TS)	0,00 Std.	200,00		0,00

Anmerkungen Manuell Nicht Aktualisiert Ohne Preis Documentiert von GT Motive lackiert geliefert
± ungefähr I inbegriffen NI nicht inbegriffen C Zeitanpassung durch + ausgelöst durch - Überschneidung * Manuelle Lackvorbereitung

Übersicht

Arbeitsaufwand	
Gesamtsumme (0,00 Std.)	**0,00 €**
Ersatzteile	
Ersatzteilpreise-Datum	27.05.2026
Grundbetrag	29.166,67 €

max.

Gesamtsumme	**29.166,67 €**

Lackierung	
Summe Arbeitsaufwand	**0,00 €**
Summe Lackmaterial	**0,00 €**
Gesamtsumme	**0,00 €**

Lackart: Zweischicht
Kratzfester Lack: Nein
2-Farben-Lackierung: Nein
Lack anmischen mit Mischanlage: Ja

Entsorgungskosten

Gesamtsumme	**0,00 €**

Lackierung

Farbmuster und Farbtonfindung: Nein
Abdeckarbeiten am Kunststoffteil: Nein
Index Lackmaterial (%): 134.17
Vorbereit. zur Lackierung: Am Fahrzeug, ohne Vorlackieren

Nebenkosten

Gesamtsumme	**0,00 €**

Gesamtsumme

Summe Ersatzteile	29.166,67 €
ZWS Reparaturkosten	**29.166,67 €**
Reparaturkosten netto	**29.166,67 €**

Reparaturkosten netto	29.166,67 €
MwSt (20%)	5.833,33 €
Gesamtsumme	**35.000,00 €**

Gesamtsumme mit Abzügen

Gesamtsumme (nach Abzug)	**35.000,00 €**

NFA/Vorschadenabzug

Summe Abzüge netto	**0,00 €**

SYSTEM GT MOTIVE