Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

Ayvens Deutschland (NEW)



MERCEDES-BENZ C-Klasse

MERCEDES C 220 d 9G-TRONIC 4Matic Avantgarde

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1KAF0FB8PR125979**
Kilometerstand (km)	**60.227**
Erstzulassungsdatum	**14.06.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**200 PS**
Leistung kW	**147 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Selenitgrau metallic**
Interieurfarbe	**Leder schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720612**	Besichtigt am	**03.11.2026 10:10:28**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**10/09/2024,32892**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG


Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Unvollständig	Ersetzen	Ausführen
2 | Tür vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]






1 | Wartung

Schadensart	**Unvollständig**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





2 | Tür vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Mittenairbag	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbag	Allradantrieb 4MATIC	Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben
Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung	Basisdienste
Bremsassistent, aktiv	Dieselpartikelfilter	Doppelcupholder vorne
DYNAMIC SELECT	ECO Start-Stopp-Funktion	ESP mit ABS und ASR
Fensterheber elektrisch 4fach	Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitslimit-Assistent
Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC	Head-up-Display	Heckstoßfänger in Wagenfarbe
Innenhimmel Stoff kristallgrau	Instrumententafel-Oberteil in Schwarz	Instrumententafel-Untertin Schw.o.Macch
KEYLESS-GO Start-Funktion	Kindersicherung mechanisch	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimatisierungsauto. THERMATIC 1 Zone	Kommunikationsm. für Merc.me connect	Kopfstützen (2)
Kopfstützen hinten (3)	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
LED High Performance-Scheinwerfer	Lenkrad: Lenkradheizung	Mercedes-Benz Notrufsystem
Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Paket: Ablage
Paket: Advanced Infotainment-Paket	Paket: Advanced Komfort-Paket	Paket: Advanced Licht-Paket
Paket: AVANTGARDE Exterieur	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus	Paket: High-End Business
Paket: Infotainment-Paket	Paket: Innenraumlichtpaket	Paket: Komfort-Paket
Paket: Park	Paket: Spiegelpaket	Polster: Leder
Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX	Radio: MBUX
Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Radiozubehör: Zentral-Display	Reifendruckkontrolle (RDK)
Remote Services Plus	Scheibenwischer mit Regensensor	Sitze: Komfortsitze
Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar	Spurhalte-Assistent, aktiv	Tempomat
Wärme- Akustikglas	Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zierelemente Rautenoptik silbergrau	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



