# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/12

| | |
|---|---|
| Plate Number | **R1-69-KZ** |
| Make | **MERCEDES-BENZ** |
| Model | **E-Klasse Estate** |
| Vehicle Description | **E 300 e 9G-TRONIC Bus Sol AMG** |

| DATE | MILEAGE | TYPE | DESCRIPTION | SUPPLIER |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 105000 KM | damage | • Interieurschade | • Ford Nederland B.V. |
| 2024/04/15 | 59735 KM | repair | • 245/45 R18 100Y - Rechts Voor 245/45 R18 100Y - Links Voor 275/40 R18 103Y - Links Achter 275/40 R18 103Y - Rechts Achter | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2026/03/31 | 119272 KM | repair | • Ruitenwiss.blad V - Links Instrumenten Mot man compute Start Stop accu - Achter | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2023/09/12 | 35827 KM | repair | • Bandreparatie | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2022/11/29 | 5353 KM | repair | • 275/40 R18 103V - Rechts Achter 245/45 R18 100V - Rechts Voor 245/45 R18 100V - Links Voor 275/40 R18 103V - Links Achter | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2026/04/14 | 123446 KM | repair | • 245/45 R18 100Y - Rechts Voor 275/40 R18 103Y - Links Achter 275/40 R18 103Y - Rechts Achter 245/45 R18 100Y - Links Voor | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/04 | 76323 KM | repair | • Brst. InspuitinInspuitcomputer Schakelaars Schak ruitenwis StuurinrichtingStuurwiel | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2025/04/15 | 99909 KM | repair | • Bandreparatie Brst. algemeen Luchtfilter Ruitenwiss.blad V - Links Ontsteking Bougie Carrosserie Batterij MB Service B Ruitewiss.blad A - Links | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2023/12/07 | 46326 KM | repair | • MB Service B Carrosserie Batterij Ruitenwiss.blad V - Links | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2024/09/24 | 75222 KM | repair | • 245/45 R18 100V - Links Voor 275/40 R18 103V - Rechts Achter 245/45 R18 100V - Rechts Voor 275/40 R18 103V - Links Achter | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2025/12/01 | 115380 KM | repair | • 275/40 R18 103V - Rechts Achter 245/45 R18 100V - Links Voor | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | • 275/40 R18 103V - Links Achter 245/45 R18 100V - Rechts Voor | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2026/08/11 | 132881 KM | repair | • Bandreparatie APK Zonder beurt | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2024/07/25 | 70546 KM | repair | • MB Service A Remmen Remvloeistof | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2026/03/19 | 121774 KM | repair | • MB Service A | • VAN MOSSEL MB (AUTOSTRADA) |
| 2023/04/28 | 25033 KM | repair | • 275/40 R18 103Y - Links Achter 245/45 R18 100Y - Links Voor 245/45 R18 100Y - Rechts Voor 275/40 R18 103Y - Rechts Achter | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2026/04/10 | 123352 KM | repair | • Bandvervanging - Links Achter 275/40 R18 103V - Rechts Achter Bandvervanging - Rechts Voor Bandvervanging - Links Voor | • VAN MOSSEL GOUDA<br>• VAN MOSSEL GOUDA<br>• VAN MOSSEL GOUDA<br>• VAN MOSSEL GOUDA |
| 2025/05/15 | 99098 KM | repair | • 275/40 R18 103V - Rechts Achter Bandvervanging - Links Voor Bandvervanging - Rechts Voor Bandvervanging - Links Achter | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2025/07/16 | 103547 KM | repair | • 245/45 R18 100Y - Links Voor 245/45 R18 | • KWIK-FIT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100Y - Rechts Voor 275/40 R18 103Y - Links Achter 275/40 R18 103Y - Rechts Achter | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2023/11/08 | 43163 KM | repair | • 275/40 R18 103V - Links Achter 245/45 R18 100V - Links Voor 275/40 R18 103V - Rechts Achter 245/45 R18 100V - Rechts Voor | • KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT<br>• KWIK-FIT |
| 2024/06/13 | 65872 KM | repair | • Bandreparatie Stranding BI | • ANWB BV<br>• ANWB BV |
| 2026/04/14 | 123336 KM | repair | • Afwenteltarief merkhulpdienst BI | • ANWB BV |
| 2025/06/30 | 102456 KM | repair | • 245/45 R18 100V - Links Voor Bandvervanging - Links Achter Bandvervanging - Rechts Achter Bandvervanging - Rechts Voor | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2026/03/23 | 121774 KM | repair | • 275/40 R18 103V - Links Achter Bandvervanging - Rechts Achter Bandvervanging - Links Voor Bandvervanging - Rechts Voor | • VAN MOSSEL MB (AUTOSTRADA)<br>• VAN MOSSEL MB (AUTOSTRADA)<br>• VAN MOSSEL MB (AUTOSTRADA)<br>• VAN MOSSEL MB (AUTOSTRADA) |
| 2023/03/14 | 20073 KM | repair | • MB Service A | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |
| 2025/07/03 | 102399 KM | repair | • Stranding BI | • ANWB BV |
| 2025/10/14 | 109740 KM | repair | • Urenbeurten Olie bijvullen 275/40 R18 103Y - Links Achter 275/40 R18 103Y - | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rechts Achter Bandvervanging - Links Voor  Bandvervanging - Rechts Voor | • HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO<br>• HEDIN AUTOMOTIVE 1M A'DAM ZO |