MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/11/09

Plate Number	**R0-31-TP**
Make	**POLESTAR**
Model	**2**
Vehicle Description	**78kWh Single Motor Long Range**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/09/25	66384 KM	damage	• Kentekenplaat	• Schadenet Lotte
2025/11/28	96837 KM	repair	• Bandvervanging - Links Achter Volvo / Polestar Ondehoud basis BEV Algemeen Halen & brengen 245/45 R19 102V - Rechts Voor Bandvervanging - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Links Voor	• LSP CARTEAM GARANT • LSP CARTEAM GARANT • LSP CARTEAM GARANT • LSP CARTEAM GARANT • LSP CARTEAM GARANT • LSP CARTEAM GARANT
2024/06/14	57878 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Links Voor	• HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM • HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM • HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM

				• HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM
2026/02/23	105168 KM	repair	• Instrumenten Parkeersensor - Achter	• LSP AUTOBEDRIJF ADRIE JONK
2023/11/02	33896 KM	repair	• 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Links Achter 245/45 R19 102V - Rechts Voor 245/45 R19 102V - Rechts Achter	• HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM • HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM • HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM • HEDIN AUTOMOTIVE 4V ZAANDAM
2024/11/26	66384 KM	repair	• Volvo OH Basis Volvo Slijtage controlle Ruitenwiss.blad V - Links 245/45 R19 102V - Links Voor 245/45 R19 102V - Rechts Achter 245/45 R19 102V - Links Achter Interieur Int luchtfilter Radar/Camera - Voor 245/45 R19 102V - Rechts Voor	• HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP

				• HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP • HEDIN AUTOMOTIVE 4V LEIDERDORP