Händlerinformationen / Dealer-information

- - Zweiter Radsatz vorhanden: Ganzjahr, Alufelgen.
- Reparierter Vorschaden vorhanden. / - Second wheel set included: all-season, alloy rims.
- Repaired prior damage.

DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002636 vom 09.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	09.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 171 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Tür HR nachlackiert*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.07.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X3 (G01)(12.2017->) / X3 xDrive30e Advantage (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBATS110509H17128	HSN / TSN	0005 / CYB
DAT €uropa-Code®	011301062480001	DAT Marktindex	DE002 6173
Km-Stand abgelesen	138873	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	BLACK SAPPHIRE METALLIC / Metallic / 475

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	5 mm
2 links	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	5 mm
rechts	245 / 50 R 19 105 W	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	1 mm
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	2 mm
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	3 mm
225 / 60 R 18 104 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Antriebsart: Allradantrieb, Armauflage vorn, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: Connected Plus, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Licht- und Regensensor, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 135 kW (System: 215 kW) Hybrid (B48), Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 2864 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: eDrive Services, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Vlies-Batterie 60 Ah (AGM), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37603	Ambiente-Beleuchtung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
15706	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
39240	Bedienelemente galvanisiert
25442	BMW Live Cockpit ConnectedDrive
3900	Entertainment-Paket
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
26313	Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff


3409	Innovations-Paket
69103	Lenkrad (Leder M-Technic)
50046	LM-Felgen 7,5x19 (V-Speiche 692)
11000	Metallic-Lackierung
18313	Nebelscheinwerfer LED
16302	Panoramadach (Glas)
3534	Parkassistent-Paket
33705	Rücksitz(e) elektr. verstellbar
18025	Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
29500	Sitzheizung vorn
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
24701	Sound-System Harman-Kardon

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.06.2026 bei Kilometerstand 130.615

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Winterreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen (Bild 10)
2. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 19, 20)
3. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 17, 18)
4. Tür vorne rechts, Delle/Kratzer, smart repair (Bild 14, 15, 16)
5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11, 12, 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 9)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 9 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 10 : Winterreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Tür vorne rechts, Delle/Kratzer, smart repair



Bild 15 : Tür vorne rechts, Delle/Kratzer, smart repair




Bild 16 : Tür vorne rechts, Delle/Kratzer, smart repair



Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 18 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair



Bild 19 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair



Bild 20 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair