DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B083273002707 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 131 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden Informationen:

Instandgesetzter Frontschaden (Stoßfänger) Schadenhöhe 9220,96 Euro.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.09.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Sorento (MQ4)(2020->) / Sorento 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid Platinum 4WD (EUR 5
Aufbauart	Geländewagen	Türen	
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNARM81HDP5200007	HSN / TSN	2233 / ABJ
DAT €uropa-Code®	014250900440001	DAT Marktindex	DE001 6411
Km-Stand abgelesen	46251	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	(UD) SCHNEEWEISS / Metallic / UD / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Kumho / WinterCraft WS71 SUV	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Kumho / WinterCraft WS71 SUV	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Kumho / WinterCraft WS71 SUV	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Kumho / WinterCraft WS71 SUV	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Ambiente-Beleuchtung einstellbar, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA), Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 8,5x20 (5-Y-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Kunstleder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Nebelscheinwerfer LED, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Plug-in Hybrid, Radstand 2815 mm, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System Bose, Tagfahrlicht LED,

Türgriffe außen verchromt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83717	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid
16306	Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 11.07.2025 bei Kilometerstand 31.472

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Betterie tiefentladen, Batterie gem KVA erneuert,
2. HU fällig
3. Wartung fällig
4. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie
5. Motorkontrollleuchte aktiv, AGR-Ventil gem KVA erneuern (Bild 12)
6. Tür vorne links, eingedellt, smart repair (Bild 10, 11)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 9)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartung fällig, Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie




Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 10 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 11 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 12 : Motorkontrollleuchte aktiv, AGR-Ventil gem KVA erneuern