

RENAULT CAPTUR

-

Immatriculation	**GL-111-XS**
VIN	**VF1RJB00969982257**
Kilométrage	**110 494 km**
Première immatriculation	**30/01/2023**
Couleur carrosserie	**Gris Foncé**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**BCA Aunay**	Date de l'inspection	**09/11/2026 22:46:55**
Adresse d'inspection	**RD 130 28700 AUNAY SS AUNEAU**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**RENAULT**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**CAPTUR**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF1RJB00969982257**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**30/01/2023**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**110 494 km**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Gris Foncé**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS


Batterie fonctionnante	**Oui**	Stockage GPS	**HD**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Stockage GPS	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Niveau carburant	**0**	Cric	**Oui**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés


Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,0 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	3,6 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,4 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,8 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	4 Saisons	Aluminium	Non

DOMMAGES

Pare-brise

Type de dommage	**Eclat(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Base rétroviseur ext G

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**Le - Remplacer et peindre**








Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Pneu AVD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





Pneu AVG

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**







Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**




Moulure d'aile AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Moulure de pare-chocs AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**







Moulure d'aile AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Kit collage vitrage

Type de dommage	**Nécessaire repose vitrage**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Tapis de coffre

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Rapport d'inspection

Ayvens France
RD 130
28700 AUNAY SS AUNEAU

PHOTOS COMMERCIALES





