Rapport d'inspection

Ayvens France
Rue des Frères Lumière
77290 Mitry-Mory



PEUGEOT 3008

-

Immatriculation	**GD-780-ME**
VIN	**VF3M4DGZUMS238633**
Kilométrage	**111 634 km**
Première immatriculation	**10/12/2021**
Couleur carrosserie	**Gris**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**BCA Mitry Mory**	Date de l'inspection	**06/11/2026 09:32:49**
Adresse d'inspection	**Rue des Frères Lumière 77290 Mitry-Mory**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**PEUGEOT**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**3008**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF3M4DGZUMS238633**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**10/12/2021**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**111 634 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Gris**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**1**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**1**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Compresseur	**Non**
Niveau carburant	**25**	Kit réparation	**Non**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,6 mm	Continental	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,5 mm	Continental	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,8 mm	Continental	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,9 mm	Continental	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES




Porte ARG


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte ARD


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Clef de contact TC (sans insert)

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**








Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**










Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**





Compresseur

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**



Kit réparation pneu

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES





