Fahrzeug	**SKODA ENYAQ**	Kennzeichen	**PL-820LM**	Erstzulassung	**04.08.2023**
Farbe	**Brillant Silber Metallic**	Fahrgestellnummer	**TMBJC7NY3PF072191**	GA-Datum	**12.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**95491**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Stoßfänger Spoiler / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19