DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
05/11/2026	FMOBILITY SRL, Strada Statale 114 Orientale Sicula, KM 5, 9, 98128, MESSINA (ME) (ME)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
FORD TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 TREND 2.0 ECOBLUE MHEV	GN734LG	WF0YXXTTGYPK72144	23/03/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
81629	Frozen White	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Pneum. post dx Danneggiato											
	Smacchiatura									70,00		70,00
	Seconda chiave mancante											
	Martinetto									30,00		30,00
	Aggregato formato da 2 elementi:		1,00				3,20					
5003	- Paraurti ant. parte sup. P/disco ruota 15/16/18"	S		S		S				254,39	S17	211,14
5002	- Paraurti ant. parte inf. primer	S		S		S				273,02	S17	226,61
5002	Scomposizione paraurti		0,80									
1918	Parabrezza	S	4,20	S		S				395,16	S17	327,98
	Kit sigillante parabrezza	S		S		S				75,00	S17	62,25
1935	Parafango ant. P/cerchi 15"/ruote 16" SX	M	1,10	M	1,50	M	2,30					
1935	Parafango ant. P/cerchi 15"/ruote 16" DX	L	0,70			L	1,20					
2168	Porta ant. DX	L	1,20			L	1,90					
0362	Calotta retrovisore est. nero SX	S	0,30	S		S				33,42	S17	27,74
0362	Calotta retrovisore est. nero DX	S	0,30	S		S				33,42	S17	27,74
7724	Antenna	S		S		S				83,98	S17	69,70
2175	Porta carico lat. scorrevole Vetrata 05/19> DX	M	1,10	M	3,60	M	4,10					
2624	Pannello int. porta carico lat. scorrevole Inf. DX	S	0,20	S		S				68,86	S17	57,15
2004	Parete lat. SX	M	1,95	M	2,45	M	9,05					
2012	Parete lat. post. P/porta lat. scorr. DX	M	1,00	M	2,50	M	4,50					

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA % MAX ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE €/ORA	
MANODOPERA MECC. ORE €/ORA	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
				1

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
05/11/2026	FMOBILITY SRL, Strada Statale 114 Orientale Sicula, KM 5, 9, 98128, MESSINA (ME) (ME)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
FORD TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 TREND 2.0 ECOBLUE MHEV	GN734LG	WF0YXXTTGYPK72144	23/03/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
81629	Frozen White	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
0868	Fanale post. SX	S	0,20	S		S				181,67	S17	150,79
0868	Fanale post. DX	S	0,20	S		S				181,67	S17	150,79
2000	Paraurti post. lat. P/port./disc.15/16"/ril.visib. SX	L		L		L	1,20					
2000	Paraurti post. lat. P/porte post.bat/disco 15/16" DX	L		L		L	1,20					
2036	Passaruota post. int. SX	L	0,30	L	1,20	L	1,50					
2036	Passaruota post. int. DX	M	0,60	M	1,50	M	1,80					
0256	Pannello int. sup. porta post. a battente DX	S		S		S				23,60	S17	19,59
0174	Pannello int. inf. porta post. a battente DX	S		S		S				39,95	S17	33,16
0256	Pannello int. sup. porta post. a battente SX	S		S		S				33,80	S17	28,05
0174	Pannello int. inf. porta post. a battente SX	S		S		S				48,96	S17	40,64
1030	Fodera cuscino sedile ant. Quadrant grigio scuro SX	S	1,00	S		S				97,88	S17	81,24

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	16,15	12,75	31,95	0,00	1614,57

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
4,79	3,00	1,60	9,39	41,34

NOTE

Pneumatico ant dx - Kumho - 215/65/15 - multistagionale - 3 mm
Pneumatico ant sx - Kumho - 215/65/15 - multistagionale - 3 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 215/65/15 - estivo - 3 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 215/65/15 - estivo - 3 mm
Veicolo non marciante, Veicolo sporco esternamente, Revisione in scadenza nel mese, Periziato con tempo sereno
Mancato avviamento motore. Riferito danno alla distribuzione.

RICAMBI	1614,57
MATER. DI CONSUMO ORE 41,34 €/ORA 12,00	496,08
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	25,00
MANODOPERA CARR. ORE 70,24 €/ORA 45,00	3160,80
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	5296,45
IVA	1165,22
TOTALE COMPLESSIVO	6461,67

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
59		0000	9	2

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'			
05/11/2026	FMOBILITY SRL, Strada Statale 114 Orientale Sicula, KM 5, 9, 98128, MESSINA (ME) (ME)			
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)		PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
FORD TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 TREND 2.0 ECOBLUE MHEV		GN734LG	WF0YXXTTGYPK72144	23/03/2023
KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE		
81629	Frozen white	Metall/doppio		

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Tire rear right danneggiato											
	Stain removal									70,00		70,00
	Second key missing											
	Cylinder									30,00		30,00
	Aggregato formato from 2 elementi:		1,00				3,20					
5003	- paraurti front part sup. p/disco wheel 15/16/18"	S		S		S				254,39	S17	211,14
5002	- paraurti front part lower primer	S		S		S				273,02	S17	226,61
5002	Bumper dismantling		0,80									
1918	Windscreen	S	4,20	S		S				395,16	S17	327,98
	Kit sealant windscreen	S		S		S				75,00	S17	62,25
1935	Parafango front p/cerchi 15"/ruote 16" Sx	M	1,10	M	1,50	M	2,30					
1935	Parafango front p/cerchi 15"/ruote 16" Dx	L	0,70			L	1,20					
2168	Front door Dx	L	1,20			L	1,90					
0362	Shell rearview mirror ext. nero Sx	S	0,30	S		S				33,42	S17	27,74
0362	Shell rearview mirror ext. nero Dx	S	0,30	S		S				33,42	S17	27,74
7724	Antenna	S		S		S				83,98	S17	69,70
2175	Porta load lat. sliding vetrata 05/19> Dx	M	1,10	M	3,60	M	4,10					
2624	Pannello int. brings load lat. sliding inf. Dx	S	0,20	S		S				68,86	S17	57,15
2004	Lateral wall Sx	M	1,95	M	2,45	M	9,05					
2012	Parete lat. rear p/porta lat. sliding Dx	M	1,00	M	2,50	M	4,50					

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS % MAX HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS

SPARE PARTS	
MATER. CONSUMPTION HOURS €/HOUR	
USE TEMPLATES	
WASTING DISPOSAL	
LABOR CARR. HOURS €/HOUR	
LABOR MECH. HOURS €/HOUR	
TAXABLE	
VAT	
TOTAL	

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
				1

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'			
05/11/2026	FMOBILITY SRL, Strada Statale 114 Orientale Sicula, KM 5, 9, 98128, MESSINA (ME) (ME)			
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)		PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
FORD TRANSIT CUSTOM 300 L1H1 TREND 2.0 ECOBLUE MHEV		GN734LG	WF0YXXTTGYPK72144	23/03/2023
KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE		
81629	Frozen White	METALL/DOPPIO		

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
0868	Tail light Sx	S	0,20	S		S				181,67	S17	150,79
0868	Tail light Dx	S	0,20	S		S				181,67	S17	150,79
2000	Paraurti rear lat. p/port./disc.15/16"/ril.visib. Sx	L		L		L	1,20					
2000	Paraurti rear lat. p/porte post.bat/disco 15/16" p Dx	L		L		L	1,20					
2036	Inner rear wheelhouse Sx	L	0,30	L	1,20	L	1,50					
2036	Inner rear wheelhouse Dx	M	0,60	M	1,50	M	1,80					
0256	Upper interior panel of side-hinged tailgate Dx	S		S		S				23,60	S17	19,59
0174	Lower interior panel of side-hinged tailgate Dx	S		S		S				39,95	S17	33,16
0256	Upper interior panel of side-hinged tailgate Sx	S		S		S				33,80	S17	28,05
0174	Lower interior panel of side-hinged tailgate Sx	S		S		S				48,96	S17	40,64
1030	Lining cushion seat front quadrant grigio scuro Sx	S	1,00	S		S				97,88	S17	81,24

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	16,15	12,75	31,95	0,00	1614,57

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
4,79	3,00	1,60	9,39	41,34

NOTE

Right front tire - Kumho - 215/65/15 - Multistagionale - 3 mm
Left front tire - Kumho - 215/65/15 - Multistagionale - 3 mm
Right rear tire - Goodyear - 215/65/15 - Summer - 3 mm
Left rear tire - Goodyear - 215/65/15 - Summer - 3 mm
Veicolo not marciante , Veicolo sporco esternamente , Periodical inspection on deadline nel mese , Appraised in clear weather
Mancato avviamento motore. Riferito danno alla distribuzione.

SPARE PARTS	1614,57
MATER. CONSUMPTION HOURS 41,34 €/HOUR 12,00	496,08
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	25,00
LABOR CARR. HOURS 70,24 €/HOUR 45,00	3160,80
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	5296,45
VAT	1165,22
TOTAL	6461,67

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
59		0000	9	2

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers