Fahrzeug	**SKODA ENYAQ**	Kennzeichen	**W-43324M**	Erstzulassung	**02.09.2022**
Farbe	**arctic silber**	Fahrgestellnummer	**TMBJC7NY2NF061681**	GA-Datum	**12.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**84352**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Stoßfänger Spoiler / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19