DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**AM-279KH**	Erstzulassung	**05.09.2022**
Farbe	**Solid Black**	Fahrgestellnummer	**LRWYGCEK3NC416282**	GA-Datum	**22.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**78594**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
feste Abdeckung Laderraum / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / Hinten Links	Smart Repair	| Img: 1
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3

Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
Tür / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20