DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**W-35715N**	Erstzulassung	**20.04.2023**
Farbe	**Solid Black**	Fahrgestellnummer	**XP7YGCEK6PB113889**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**64174**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Ersatzschlüssel / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
Felge / Hinten Links	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3

Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18