Fahrzeug	**VOLKSWAGEN GOLF**	Kennzeichen	**LZ-305CT**	Erstzulassung	**17.04.2020**
Farbe	**Pure White**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZAUZLP541699**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**153405**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Geräuschdämmung Motorhaube / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Zigarettenanzünder / Vorne	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5

Stoßfängerleiste / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Türeinstieg / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1
Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Außenspiegelkappe / Rechts	Lackieren	| Img: 1
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18