Fahrzeug	**SKODA OCTAVIA**	Kennzeichen	**MD-245ND**	Erstzulassung	**08.04.2024**
Farbe	**Alaska Weiß**	Fahrgestellnummer	**TMBJG8NX0RY150015**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**94098**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1
Reifen / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Türeinstieg / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18