DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**RENAULT TRAFIC**	Kennzeichen	**W-31126L**	Erstzulassung	**08.03.2021**
Farbe	**Polar Weiss**	Fahrgestellnummer	**VF1FL000766726850**	GA-Datum	**02.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**159098**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18