DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
02/11/2026	BIMOCAR SRL , Via Achille Grandi,3a, 60131, Ancona (AN)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
TIGUAN (PC) 2.0 Tdi Scr 110kw Business Bmt 4mot Dsg FP LP	GC120YS	WVGZZZ5NZLW370531	16/10/2020

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
193152	Petrol Blu	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Revisione ministeriale									64,77		64,77
	Seconda chiave mancante											
5003	Paraurti ant. parte sup. primer	L	1,00	L		L	2,00					
5003	Scomposizione paraurti		1,50									
2168	Porta ant. SX	L	0,65	L	0,85	L	1,20					
5506	Paraurti post. p/inf. nero satinato	S		S		S				251,05	S17	208,37
5507	Paraurti post. p/sup. primer	L	1,50	L		L	2,00					
5507	Scomposizione paraurti		2,00									
1515	Modanatura arco passaruota post. nero sat. SX	S	0,10	S		S				128,47	S17	106,63
1515	Modanatura arco passaruota post. nero sat. DX	S	0,10	S		S				125,80	S17	104,41
2168	Porta ant. DX	M	1,80	M	2,45	M	2,45					
1935	Parafango ant. t.5NL999999< DX	M	1,10	M	1,65	M	2,05					
2187	Porta post. DX	L	1,20	L	1,20	L	1,60					

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	10,95	6,15	11,30	0,00	564,18

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,70	1,30	1,60	4,60	15,90

NOTE

Pneumatico ant dx - Goodyear - 215/65/17 - multistagionale - 6 mm
Pneumatico ant sx - Goodyear - 215/65/17 - multistagionale - 6 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 215/65/17 - multistagionale - 6 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 215/65/17 - multistagionale - 6 mm
Ruotino
Batteria Scarica, Veicolo non marciante, Veicolo sporco esternamente, Periziato con tempo sereno

RICAMBI	564,18
MATER. DI CONSUMO ORE 15,90 €/ORA 12,00	190,80
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	25,00
MANODOPERA CARR. ORE 33,00 €/ORA 45,00	1485,00
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	2264,98
IVA	498,30
TOTALE COMPLESSIVO	2763,28

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
141		0000	5	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
02/11/2026	BIMOCAR SRL , Via Achille Grandi,3a, 60131, Ancona (AN)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
TIGUAN (PC) 2.0 Tdi Scr 110kw Business Bmt 4mot Dsg FP LP	GC120YS	WVGZZZ5NZLW370531	16/10/2020

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
193152	Petrol blu	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Left front wheel damaged									80,00		80,00
	Periodic technical inspection									64,77		64,77
	Second key missing											
5003	Paraurti front part sup. primer	L	1,00	L		L	2,00					
5003	Bumper dismantling		1,50									
2168	Front door Sx	L	0,65	L	0,85	L	1,20					
5506	Paraurti rear p/inf. nero satinato	S		S		S				251,05	S17	208,37
5507	Paraurti rear p/sup. primer	L	1,50	L		L	2,00					
5507	Bumper dismantling		2,00									
1515	Moulding arch wheel arch rear nero sat. Sx	S	0,10	S		S				128,47	S17	106,63
1515	Moulding arch wheel arch rear nero sat. Dx	S	0,10	S		S				125,80	S17	104,41
2168	Front door Dx	M	1,80	M	2,45	M	2,45					
1935	Parafango front t.5nl999999< Dx	M	1,10	M	1,65	M	2,05					
2187	Rear door Dx	L	1,20	L	1,20	L	1,60					

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	10,95	6,15	11,30	0,00	564,18

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
1,70	1,30	1,60	4,60	15,90

NOTE

Right front tire - Goodyear - 215/65/17 - Multistagionale - 6 mm
Left front tire - Goodyear - 215/65/17 - Multistagionale - 6 mm
Right rear tire - Goodyear - 215/65/17 - Multistagionale - 6 mm
Left rear tire - Goodyear - 215/65/17 - Multistagionale - 6 mm
Spare wheel
Low battery, Veicolo not marciante , Veicolo sporco esternamente , Appraised in clear weather

SPARE PARTS	564,18
MATER. CONSUMPTION HOURS 15,90 €/HOUR 12,00	190,80
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	25,00
LABOR CARR. HOURS 33,00 €/HOUR 45,00	1485,00
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	2264,98
VAT	498,30
TOTAL	2763,28

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
141		0000	5	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers