DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**VOLKSWAGEN ARTEON**	Kennzeichen	**MD-809ME**	Erstzulassung	**28.03.2022**
Farbe	**pyritsilber met**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZ3HZNE506479**	GA-Datum	**23.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**154812**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Sitzbezug / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Sitzbezug / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1
Felge / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1
Felge / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1

Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1
Türeinstieg / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Unterfahrschutz / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Stoßfängerleiste / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Dach / -	Lackieren	| Img: 1 2
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19