DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**PEUGEOT 308**	Kennzeichen	**LL-565RX**	Erstzulassung	**25.10.2022**
Farbe	**Platin Grau Metallic**	Fahrgestellnummer	**VR3FCYHZTNY597362**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**138286**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Felge / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Felge / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2
Stoßfänger Spoiler / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4

Tür / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17