Fahrzeug	**SEAT ATECA**	Kennzeichen	**L-833UP**	Erstzulassung	**28.05.2021**
Farbe	**Dunkelgrün Metallic**	Fahrgestellnummer	**VSSZZZ5FZM6532198**	GA-Datum	**03.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**127689**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Warnleuchte Motor	Prüfen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Wagenheber / -	Ersetzen	| Img:

Bordwerkzeug / -	Ersetzen	| Img:
Kotflügel / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14