DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
19/10/2026	MGF RIPARAZIONI AUTO SNC , Via San Giuseppe La Rena 128, 95121, CATANIA (CT)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
KIA SPORTAGE 1.6 TGDI HEV STYLE 2WD AUTO Sport utility vehicle 5-door (E	GP831MJ	U5YPV81GBPL092746	15/06/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
75711	Aurora Black Pearl	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
0556	Cofano ant.	L	0,30	L	1,20	L	1,35					
5002	Paraurti ant. parte inf.	S	1,00	S		S				179,28	S17	148,80
5002	Scomposizione paraurti		0,50									
2609	Rivestimento inf. paraurti post. argento	L	0,80			L	0,50					
2187	Porta post. DX	L	0,55			L	0,80					

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	3,15	1,20	2,65	0,00	388,80

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,40	0,31	1,60	2,31	4,96

NOTE

Pneumatico ant dx - Grenlander - 235/55/18 - estivo - 6 mm
Pneumatico ant sx - Grenlander - 235/55/18 - estivo - 6 mm
Pneumatico post dx - Grenlander - 235/55/18 - estivo - 7 mm
Pneumatico post sx - Grenlander - 235/55/18 - estivo - 7 mm
Veicolo sporco esternamente, Periziato con tempo sereno

RICAMBI	388,80
MATER. DI CONSUMO ORE 4,96 €/ORA 12,00	59,52
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	10,41
MANODOPERA CARR. ORE 9,31 €/ORA 45,00	418,95
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	877,68
IVA	193,09
TOTALE COMPLESSIVO	1070,77

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
97		0000	2	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
19/10/2026	MGF RIPARAZIONI AUTO SNC , Via San Giuseppe La Rena 128, 95121, CATANIA (CT)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
KIA SPORTAGE 1.6 TGDI HEV STYLE 2WD AUTO Sport utility vehicle 5-door (E	GP831MJ	U5YPV81GBPL092746	15/06/2023

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
75711	Aurora black pearl	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS %	VAT excluded
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Right front wheel damaged									80,00		80,00
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
0556	Front lid	L	0,30	L	1,20	L	1,35					
5002	Lower part of front bumper	S	1,00	S		S				179,28	S17	148,80
5002	Bumper dismantling		0,50									
2609	Coating lower bumper rear argento	L	0,80			L	0,50					
2187	Rear door Dx	L	0,55			L	0,80					

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	3,15	1,20	2,65	0,00	388,80

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
0,40	0,31	1,60	2,31	4,96

NOTE

Right front tire - Grenlander - 235/55/18 - Summer - 6 mm
Left front tire - Grenlander - 235/55/18 - Summer - 6 mm
Right rear tire - Grenlander - 235/55/18 - Summer - 7 mm
Left rear tire - Grenlander - 235/55/18 - Summer - 7 mm
Veicolo sporco esternamente , Appraised in clear weather

SPARE PARTS	388,80
MATER. CONSUMPTION HOURS 4,96 €/HOUR 12,00	59,52
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	10,41
LABOR CARR. HOURS 9,31 €/HOUR 45,00	418,95
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	877,68
VAT	193,09
TOTAL	1070,77

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
97		0000	2	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers