DEKRA

# Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | **OPEL VIVARO** | Kennzeichen | **B-317FN** | Erstzulassung | **22.07.2020** |
| Farbe | **Jade weiss** | Fahrgestellnummer | **VXEVAYHVKLZ040561** | GA-Datum | **20.10.2026** |
| Kraftstoffart | **D** | Kilometerstand | **64883** | | |

| Schadensbezeichnung | Reparaturart | Bilder |
|---|---|---|
| Tür / Vorne Links | Reparieren | \| Img: 1 2 |
| Türeinstieg / Vorne Links | Lackieren | \| Img: 1 2 3 |
| Stoßfänger / Vorne | Ersetzen | \| Img: 1 2 3 4 |
| Stoßfänger / Hinten | Ersetzen | \| Img: 1 2 3 |
| Kotflügel / Hinten Rechts | Reparieren | \| Img: 1 2 |
| Tür / Vorne Rechts | Reparieren | \| Img: 1 2 |
| Türeinstieg / Vorne Rechts | Reparieren | \| Img: 1 2 3 4 |

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17