DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
05/11/2026	LOZZA SPA , Via Campi Spini 7, 24127, BERGAMO (BG)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
VOLVO XC60 B4 D AWD automatico Plus Bright Sport utility vehicle 5-door	GL551HW	YV1UZK5V9P1226947	09/09/2022

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
88614	Onyx Black	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Pneum. post sx Non conforme al Cds											
	Pneum. post dx Non conforme al Cds											
	#PRM# Disco ruota anteriore dx danneggiato											
	#PRM# Disco ruota posteriore sx danneggiato											
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
1857	Ossatura vano porta ant. SX	L		L	1,00	L	2,00					
1981	Paraurti ant.	L	1,80	L		M	3,50					
1981	Scomposizione paraurti		1,50									
2168	Porta ant. SX	L	1,20	L	1,20	L	1,80					
1945	#PRM# Parafango post. SX											
1992	Paraurti post.	L	0,80	L		L	2,30					
1992	Scomposizione paraurti		0,90									
2168	Porta ant. DX	L				L	0,90					
8661	#PRM# Fanalino lat. retrovisore est. DX											
4720	#PRM# Pannello int. porta ant. P/sedili pelle antr SX											

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	6,20	2,20	10,50	0,00	80,00

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,58	1,21	1,60	4,39	14,89

NOTE

Pneumatico ant dx - Ecovision - 235/55/19 - estivo - 7 mm
Pneumatico ant sx - Ecovision - 235/55/19 - estivo - 6.2 mm
Pneumatico post dx - Michelin - 235/55/19 - estivo - 0.8 mm
Pneumatico post sx - Michelin - 235/55/19 - multistagionale - 0.2 mm
Ruotino
Veicolo mal stoccato

RICAMBI	80,00
MATER. DI CONSUMO ORE 14,89 €/ORA 12,00	178,68
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	15,68
MANODOPERA CARR. ORE 23,29 €/ORA 45,00	1048,05
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	1322,41
IVA	290,93
TOTALE COMPLESSIVO	1613,34

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
25		0000	3	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
05/11/2026	LOZZA SPA , Via Campi Spini 7, 24127, BERGAMO (BG)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
VOLVO XC60 B4 D AWD automatico Plus Bright Sport utility vehicle 5-door	GL551HW	YV1UZK5V9P1226947	09/09/2022

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
88614	Onyx black	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS %	VAT excluded
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Tire rear left non compliant to the cds											
	Tire rear right non compliant to the cds											
	#PRM# Right front wheel damaged											
	#PRM# Left rear wheel damaged											
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
1857	Front door perimeter substructure Sx	L		L	1,00	L	2,00					
1981	Front bumper	L	1,80	L		M	3,50					
1981	Bumper dismantling		1,50									
2168	Front door Sx	L	1,20	L	1,20	L	1,80					
1945	#PRM# Rear fender Sx											
1992	Rear bumper	L	0,80	L		L	2,30					
1992	Bumper dismantling		0,90									
2168	Front door Dx	L				L	0,90					
8661	#PRM# External rear view mirror turn indicator Dx											
4720	#PRM# Pannello int. brings front p/sedili skin ant Sx											

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	6,20	2,20	10,50	0,00	80,00

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
1,58	1,21	1,60	4,39	14,89

NOTE

Right front tire - Ecovision - 235/55/19 - Summer - 7 mm
Left front tire - Ecovision - 235/55/19 - Summer - 6.2 mm
Right rear tire - Michelin - 235/55/19 - Summer - 0.8 mm
Left rear tire - Michelin - 235/55/19 - Multistagionale - 0.2 mm
Spare wheel
Badly stored vehicle

SPARE PARTS	80,00
MATER. CONSUMPTION HOURS 14,89 €/HOUR 12,00	178,68
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	15,68
LABOR CARR. HOURS 23,29 €/HOUR 45,00	1048,05
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	1322,41
VAT	290,93
TOTAL	1613,34

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
25		0000	3	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers