DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**HYUNDAI IONIQ**	Kennzeichen	**MD-355MF**	Erstzulassung	**09.03.2022**
Farbe	**Shooting Star Grey**	Fahrgestellnummer	**KMHKR81CPNU069517**	GA-Datum	**21.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**108883**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Türverkleidung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
C-Säulenverkleidung / Hinten Links	Reinigen	| Img: 1
C-Säulenverkleidung / Hinten Rechts	Reinigen	| Img: 1
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Stoßfänger unterhalb / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3

Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Zierleiste Fensterrahmen / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Stoßfänger Spoiler / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger Spoiler / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger Spoiler / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20