Fahrzeug	**RENAULT TRAFIC**	Kennzeichen	**B-150FU**	Erstzulassung	**13.04.2022**
Farbe	**Gletscher Weiß**	Fahrgestellnummer	**VF1JL000X68493576**	GA-Datum	**22.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**34487**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Geräuschdämmung Motorhaube / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Seitenwand / Links	Reparieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17