DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**AUDI A6**	Kennzeichen	**L-176UK**	Erstzulassung	**24.01.2022**
Farbe	**Daytonagrau Perleffe**	Fahrgestellnummer	**WAUZZZF20NN025921**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**B**	Kilometerstand	**198516**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Zierleiste Türverkleidung / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Zigarettenanzünder / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1

Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Sitzbezug / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5
Kotflügel / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19