Fahrzeug	**BMW IX3**	Kennzeichen	**W-16999S**	Erstzulassung	**07.10.2024**
Farbe	**M Carbonschwarz**	Fahrgestellnummer	**WBY41DU030SF00577**	GA-Datum	**13.11.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**57362**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18