Fahrzeug	**SKODA OCTAVIA**	Kennzeichen	**W-14816M**	Erstzulassung	**10.08.2022**
Farbe	**Brillant Silber Metallic**	Fahrgestellnummer	**TMBJG7NX8NY085774**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**86569**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17