DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**CITROEN GRAND C4 SPA**	Kennzeichen	**W-11407L**	Erstzulassung	**05.05.2021**
Farbe	**Artense grau met**	Fahrgestellnummer	**VF73AYHZ4MJ689652**	GA-Datum	**08.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**199291**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Geräuschdämmung Motorhaube / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Felge / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Dach / - Reparieren | Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17