DEKRA

Expertise Assessment Report

Ayvens

Vehicle	**VOLKSWAGEN PASSAT**	Plate Number	**W-54213K**	First Registration Date	**01.04.2021**
Colour	**Aquamarinblau Met.**	Chassis Number	**WVWZZZ3CZME083086**	Contract End Date	**29.10.2026**
Engine Type	**D**	Mileage	**94466**		

Damage Description	Repair Type	Images
Sitzbezug / Hinten	Reinigen	| Img: 1 2
Isofix-Abdeckung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1
Felge / Vorne Links	Smart Repair	| Img: 1
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1
Tür / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2 3

Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Türeinstieg / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1
Außenspiegelkappe / Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1
Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Logo auf Kühlergrill / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3 4

Overview 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17