DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**CITROEN GRAND C4 SPA**	Kennzeichen	**L-343TU**	Erstzulassung	**19.03.2021**
Farbe	**Artense Grau met**	Fahrgestellnummer	**VF73AYHZ4MJ564290**	GA-Datum	**30.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**138234**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Stoßfängergrill / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Lackieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1
Windschutzscheibe / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19