DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**S-239WD**	Erstzulassung	**18.02.2022**
Farbe	**Solid Black**	Fahrgestellnummer	**LRWYGCEK5NC218593**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**106666**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:

Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
Tür / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Warnleuchte Reifendruck	Prüfen	| Img:

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16