| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | **SEAT TARRACO** | Kennzeichen | **W-17128J** | Erstzulassung | **02.03.2023** |
| Farbe | **Atlantik Blau met.** | Fahrgestellnummer | **VSSZZZKN0PW003545** | GA-Datum | **22.10.2026** |
| Kraftstoffart | **D** | Kilometerstand | **97405** | | |

| Schadensbezeichnung | Reparaturart | Bilder |
|---|---|---|
| Tür / Vorne Links | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |
| Tür / Hinten Links | Reparieren | \| Img: 1 2 3 4 |
| Kotflügel / Hinten Links | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |
| Heckklappe / Kofferraumtür / - | Reparieren | \| Img: 1 2 |
| Stoßfänger / Hinten | Lackieren | \| Img: 1 2 3 4 |
| Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten | Ersetzen | \| Img: 1 2 3 |
| Tür / Hinten Rechts | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Türeinstieg / Hinten Rechts | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |
| Tür / Vorne Rechts | Reparieren | \| Img: 1 2 |
| Türeinstieg / Hinten Links | Reparieren | \| Img: 1 2 3 |

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17