DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**MERCEDES VITO**	Kennzeichen	**L-568UE**	Erstzulassung	**22.10.2021**
Farbe	**Arktikweiß**	Fahrgestellnummer	**W1V44760313894675**	GA-Datum	**20.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**100268**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Abschlepphaken / -	Ersetzen	| Img:
Bordwerkzeug / -	Ersetzen	| Img:
Stoßfänger / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Seitenwand / Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5

Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Tür / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17