DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**MERCEDES B-CLASS**	Kennzeichen	**BR-878JE**	Erstzulassung	**09.09.2021**
Farbe	**polarweiss**	Fahrgestellnummer	**W1K2470021J183334**	GA-Datum	**21.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**214865**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Batterie	Prüfen	| Img:
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Sitzbezug / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Türgriff Außen / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2

Sitzbezug / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14