DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**HYUNDAI IONIQ 5**	Kennzeichen	**L-219VF**	Erstzulassung	**07.10.2023**
Farbe	**Atlas white**	Fahrgestellnummer	**KMHKR81AFNU013732**	GA-Datum	**29.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**103789**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Schnelladekabel / -	Ersetzen	| Img:
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Tür / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18