DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**MERCEDES GLB**	Kennzeichen	**W-69466K**	Erstzulassung	**03.03.2021**
Farbe	**Mountaingrau Metallic**	Fahrgestellnummer	**W1N2476121W093081**	GA-Datum	**07.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**146835**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Sitzbezug / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Reparieren	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Dachholm / Links	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17