DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
04/11/2026	Z SERVICE, Via Ugo Foscolo, 17, 24052, Azzano (BG)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
A-CLASS (PC) A 180 D Automatic Business Extra FP	GA019XN	W1K1770031N161804	04/03/2020

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
25843	Giallo Sole	PASTELLO/MONO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Smacchiatura									70,00		70,00
	Revisione ministeriale									64,77		64,77
1981	Paraurti ant. primer	M	1,70	M		M	3,60					
1981	Scomposizione paraurti		1,20									
3121	Stemma ant.	S		S		S				65,37	S17	54,26
8159	Supporto stemma ant.	S		S		S				351,76	S17	291,96
1992	Paraurti post. primer	L	1,00	L		L	2,60					
1992	Scomposizione paraurti		0,80									
0875	Fanale post. parte int. DX	S	0,40	S		S				151,20	S17	125,50
0874	Fanale post. parte est. DX	S	0,50	S		S				154,98	S17	128,63
1543	Modanatura griglia	S		S		S				50,47	S17	41,89

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	5,60	0,00	6,20	0,00	857,01

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,93	0,71	1,60	3,24	9,44

NOTE

Pneumatico ant dx - Continental - 205/60/16 - estivo - 4.5 mm
Pneumatico ant sx - Continental - 205/60/16 - estivo - 6.8 mm
Pneumatico post dx - Continental - 205/60/16 - estivo - 5.9 mm
Pneumatico post sx - Continental - 205/60/16 - estivo - 5.8 mm
Batteria Scarica, Veicolo sporco esternamente, Veicolo mal stoccato
Perizia su danni apparenti con riserva di smontaggio e controllo su tutto il veicolo-Vo completamente sporco e mal stoccato-

RICAMBI	857,01
MATER. DI CONSUMO ORE 9,44 €/ORA 12,00	113,28
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	19,77
MANODOPERA CARR. ORE 15,04 €/ORA 45,00	676,80
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	1666,86
IVA	366,71
TOTALE COMPLESSIVO	2033,57

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
25		0000	2	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
04/11/2026	Z SERVICE, Via Ugo Foscolo, 17, 24052, Azzano (BG)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
A-CLASS (PC) A 180 D Automatic Business Extra FP	GA019XN	W1K1770031N161804	04/03/2020

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
25843	Giallo sole	Pastello/mono

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS %	VAT excluded
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00
	Stain removal									70,00		70,00
	Periodic technical inspection									64,77		64,77
1981	Front bumper primer	M	1,70	M		M	3,60					
1981	Bumper dismantling		1,20									
3121	Front badge	S		S		S				65,37	S17	54,26
8159	Front badge mount	S		S		S				351,76	S17	291,96
1992	Rear bumper primer	L	1,00	L		L	2,60					
1992	Bumper dismantling		0,80									
0875	Inner part of tail light Dx	S	0,40	S		S				151,20	S17	125,50
0874	Outer part of tail light Dx	S	0,50	S		S				154,98	S17	128,63
1543	Grille moulding	S		S		S				50,47	S17	41,89

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	5,60	0,00	6,20	0,00	857,01

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
0,93	0,71	1,60	3,24	9,44

NOTE

Right front tire - Continental - 205/60/16 - Summer - 4.5 mm
Left front tire - Continental - 205/60/16 - Summer - 6.8 mm
Right rear tire - Continental - 205/60/16 - Summer - 5.9 mm
Left rear tire - Continental - 205/60/16 - Summer - 5.8 mm
Low battery, Veicolo sporco esternamente , Badly stored vehicle
Perizia su danni apparenti con riserva di smontaggio e controllo su tutto il veicolo-Vo completamente sporco e mal stoccato-

SPARE PARTS	857,01
MATER. CONSUMPTION HOURS 9,44 €/HOUR 12,00	113,28
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	19,77
LABOR CARR. HOURS 15,04 €/HOUR 45,00	676,80
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	1666,86
VAT	366,71
TOTAL	2033,57

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
25		0000	2	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers