Fahrzeug	**SKODA OCTAVIA**	Kennzeichen	**W-54638M**	Erstzulassung	**21.03.2023**
Farbe	**Graphit Grau Met**	Fahrgestellnummer	**TMBJJ8NX3PY100479**	GA-Datum	**13.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**176294**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Fußmatten / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Motorhaube / -	Reparieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17