DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
21/09/2026	AUTOFFICINA ED ELETTRAUTO MINELLI & FOTI SNC, Via caduti e dispersi in guerra 15, 40139, Bologna (BO)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
MINI COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 4WD AUTOMATICA FP	GN862XC	WMW21BS0003R51213	05/05/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
89426		METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Pneum. ant sx Non conforme al Cds											
	Pneum. ant dx Non conforme al Cds											
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Smacchiatura									70,00		70,00
1981	Paraurti ant. primer	L	1,20	L		L	2,20					
1981	Scomposizione paraurti		1,50									
0556	#PRM# Cofano ant.											
1945	Parafango post. SX	L	2,40	L	1,20	L	1,40					
2209	Portello post.					L	0,50					
5507	#PRM# Paraurti post. p/sup. primer											

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	5,10	1,20	4,10	0,00	310,00

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,62	0,47	1,60	2,69	6,79

NOTE

Pneumatico ant dx - Michelin - 225/45/19 - estivo - 1.5 mm
Pneumatico ant sx - Michelin - 225/45/19 - estivo - 1.5 mm
Pneumatico post dx - Michelin - 225/45/19 - estivo - 3.7 mm
Pneumatico post sx - Michelin - 225/45/19 - estivo - 3.9 mm
Veicolo sporco esternamente, Cavo di ricarica domestico presente, Cavo di ricarica per colonnina assente, Periziato con tempo sereno

RICAMBI	310,00
MATER. DI CONSUMO ORE 6,79 €/ORA 12,00	81,48
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	11,77
MANODOPERA CARR. ORE 13,09 €/ORA 45,00	589,05
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	992,30
IVA	218,31
TOTALE COMPLESSIVO	1210,61

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
128		0000	2	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
21/09/2026	AUTOFFICINA ED ELETTRAUTO MINELLI & FOTI SNC, Via caduti e dispersi in guerra 15, 40139, Bologna (BO)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
MINI COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 4WD AUTOMATICA FP	GN862XC	WMW21BS0003R51213	05/05/2023

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
89426		Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS %	VAT excluded
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Tire front left non compliant to the cds											
	Tire front right non compliant to the cds											
	#PRM# Left front wheel damaged											
	Right front wheel damaged									80,00		80,00
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
	Stain removal									70,00		70,00
1981	Front bumper primer	L	1,20	L		L	2,20					
1981	Bumper dismantling		1,50									
0556	#PRM# Front lid											
1945	Rear fender Sx	L	2,40	L	1,20	L	1,40					
2209	Tailgate					L	0,50					
5507	#PRM# Paraurti rear p/sup. primer											

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	5,10	1,20	4,10	0,00	310,00

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
0,62	0,47	1,60	2,69	6,79

NOTE

Right front tire - Michelin - 225/45/19 - Summer - 1.5 mm
Left front tire - Michelin - 225/45/19 - Summer - 1.5 mm
Right rear tire - Michelin - 225/45/19 - Summer - 3.7 mm
Left rear tire - Michelin - 225/45/19 - Summer - 3.9 mm
Veicolo sporco esternamente , Cavo from charging domestico present , Cavo from charging for colonnina assente ,
Appraised in clear weather

SPARE PARTS	310,00
MATER. CONSUMPTION HOURS 6,79 €/HOUR 12,00	81,48
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	11,77
LABOR CARR. HOURS 13,09 €/HOUR 45,00	589,05
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	992,30
VAT	218,31
TOTAL	1210,61

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
128		0000	2	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers