DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**HYUNDAI IONIQ**	Kennzeichen	**W-52919L**	Erstzulassung	**28.05.2021**
Farbe	**fluid metallic**	Fahrgestellnummer	**KMHC851JFMU080881**	GA-Datum	**13.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**101660**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Innenraum komplett / -	Reinigen	| Img: 1 2 3
Warnleuchte Reifendruck	Prüfen	| Img: 1
Abschlepphaken / -	Ersetzen	| Img:
Schnelladekabel / -	Ersetzen	| Img:
Felge / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2

Reifen / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Außenspiegel elektrisch / Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Türverkleidung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Dachhimmel / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4 5
Abdeckung Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2

Kotflügel / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Türverkleidung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Handschuhfach / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16