DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**SKODA ENYAQ**	Kennzeichen	**W-24993L**	Erstzulassung	**04.10.2021**
Farbe	**Brillant Silber Metallic**	Fahrgestellnummer	**TMBJC7NY0NF018229**	GA-Datum	**22.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**127241**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Sitzbezug / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Kotflügel / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger unterhalb / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3

Stoßfänger Spoiler / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Blinker seitlich / Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Warnleuchte Airbag	Prüfen	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20