DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**BMW IX3**	Kennzeichen	**W-82942M**	Erstzulassung	**27.10.2022**
Farbe	**sophistograu met.**	Fahrgestellnummer	**WBY41DU060S496750**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**56142**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Abschlepphaken / -	Ersetzen	| Img:
Kotflügel / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2
Tür / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19