DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
03/11/2026	TORRI S.R.L., Via dello Scalo, 2 angolo via dell isolotto, 50142, Firenze (FI)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
FORD KUGA 2.5 Benzina FHEV 190CV 2WD ST-Line Aut Sport utility vehicle 5	GP085TF	WF0FXXWPMHPC24074	13/07/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
70690	Chrome Blu	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	presa in carico									0,01		0,01
	#PRM# Disco ruota anteriore dx danneggiato											
	#PRM# Disco ruota posteriore dx danneggiato											
5231	Coprimozzo ruota ant. nero lucido SX	S		S		S				8,70	S17	7,22
1513	Modanatura arco passaruota ant. primer 10/22> DX	G	0,20	L		G	0,40					
1981	Paraurti ant. primer	M	1,80	M		M	4,00					
1981	Scomposizione paraurti		2,00									
2275	Proiettore Livello 4 10/22> SX	S	2,20	S		S				1178,31	S17	978,00
1513	#PRM# Modanatura arco passaruota ant. primer 10/22 SX											
0362	Calotta retrovisore est. blu blazer SX	G	0,20	L		G	0,30					
1606	#PRM# Modanatura porta ant. primer SX											
1515	Modanatura arco passaruota post. primer 10/22> SX	G	0,20	L		G	0,40					
1992	Paraurti post. P/assist.parch. primer	M	0,70	M		M	4,00					
1992	Scomposizione paraurti		0,90									
0362	Calotta retrovisore est. blu metallizz. DX	G	0,20	L		G	0,30					
4756	Pannello int. porta post. 02/21> SX	S		S		S				322,84	S17	267,96

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	8,40	0,00	9,40	0,00	1253,19

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
1,41	1,08	1,60	4,09	13,49

NOTE

Pneumatico ant dx - Kleber - 225/60/18 - multistagionale - 4.7 mm
Pneumatico ant sx - Kleber - 225/60/18 - multistagionale - 4.8 mm
Pneumatico post dx - Kleber - 225/60/18 - multistagionale - 4.9 mm
Pneumatico post sx - Kleber - 225/60/18 - multistagionale - 4.8 mm
Ruotino
Veicolo sporco esternamente, Periziato con tempo sereno

RICAMBI	1253,19
MATER. DI CONSUMO ORE 13,49 €/ORA 12,00	161,88
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	25,00
MANODOPERA CARR. ORE 21,89 €/ORA 45,00	985,05
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	2425,12
IVA	533,53
TOTALE COMPLESSIVO	2958,65

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
366		0000	3	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
03/11/2026	TORRI S.R.L., Via dello Scalo, 2 angolo via dell isolotto, 50142, Firenze (FI)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
FORD KUGA 2.5 Benzina FHEV 190CV 2WD ST-Line Aut Sport utility vehicle 5	GP085TF	WF0FXXWPMHPC24074	13/07/2023

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
70690	Chrome blu	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Taking charge									0,01		0,01
	#PRM# Right front wheel damaged											
	#PRM# Right rear wheel damaged											
5231	Hubcap wheel front nero lucido Sx	S		S		S				8,70	S17	7,22
1513	Moulding arch wheel arch front primer 10/22> Dx	G	0,20	L		G	0,40					
1981	Front bumper primer	M	1,80	M		M	4,00					
1981	Bumper dismantling		2,00									
2275	Proiettore livello 4 10/22> Sx	S	2,20	S		S				1178,31	S17	978,00
1513	#PRM# Moulding arch wheel arch front primer 10/22> Sx											
0362	Shell rearview mirror ext. blu blazer Sx	G	0,20	L		G	0,30					
1606	#PRM# Moulding brings front primer Sx											
1515	Moulding arch wheel arch rear primer 10/22> Sx	G	0,20	L		G	0,40					
1992	Paraurti rear p/assist.parch. primer	M	0,70	M		M	4,00					
1992	Bumper dismantling		0,90									
0362	Shell rearview mirror ext. blu metallizz. Dx	G	0,20	L		G	0,30					
4756	Pannello int. brings rear 02/21> Sx	S		S		S				322,84	S17	267,96

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	8,40	0,00	9,40	0,00	1253,19

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
1,41	1,08	1,60	4,09	13,49

NOTE

Right front tire - Kleber - 225/60/18 - Multistagionale - 4.7 mm
Left front tire - Kleber - 225/60/18 - Multistagionale - 4.8 mm
Right rear tire - Kleber - 225/60/18 - Multistagionale - 4.9 mm
Left rear tire - Kleber - 225/60/18 - Multistagionale - 4.8 mm
Spare wheel
Veicolo sporco esternamente , Appraised in clear weather

SPARE PARTS	1253,19
MATER. CONSUMPTION HOURS 13,49 €/HOUR 12,00	161,88
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	25,00
LABOR CARR. HOURS 21,89 €/HOUR 45,00	985,05
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	2425,12
VAT	533,53
TOTAL	2958,65

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
366		0000	3	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers