DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**TESLA MODEL Y**	Kennzeichen	**W-22384P**	Erstzulassung	**21.06.2023**
Farbe	**Pearl White Lack.**	Fahrgestellnummer	**XP7YGCEK6PB132460**	GA-Datum	**27.10.2026**
Kraftstoffart	**E**	Kilometerstand	**30873**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Vorne Links	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / Hinten Links	Smart Repair	| Img: 1
Felge / Hinten Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2
Reifen / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2
Reifen / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Reifen / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1

Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Nothilfekit Komplett / -	Ersetzen	| Img:
feste Abdeckung Laderraum / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20