DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**BMW SERIES 5**	Kennzeichen	**MD-107LP**	Erstzulassung	**06.04.2021**
Farbe	**Tansanitblau metallic**	Fahrgestellnummer	**WBA31BN050CG96576**	GA-Datum	**27.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**73206**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Zigarettenanzünder / Hinten	Ersetzen	| Img: 1
Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Sitzverkleidung Kunststoff / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Isofix-Abdeckung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1
Türverkleidung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1

B-Säule außen / Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Einstiegszierleiste / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Radkappe / -	Ersetzen	| Img: 1
Tür / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2 3
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5

Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Hinten Rechts	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5
Außenspiegelkappe / Rechts	Lackieren	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20