Fahrzeug	**VOLKSWAGEN PASSAT**	Kennzeichen	**W-27567P**	Erstzulassung	**18.09.2023**
Farbe	**Deep Black Perleff.**	Fahrgestellnummer	**WVWZZZ3CZPE074881**	GA-Datum	**19.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**174881**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Geräuschdämmung Motorhaube / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Tür / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17