DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA	LOCALITA'
27/10/2026	CAR & SERVICE S.r.l. , Via Chiappitto,23, 3011, ALATRI (FR)

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TARGA	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158 BUSINESS XTRONIC FP	GR831YZ	SJNTAAJ12U1336600	31/10/2023

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
18993	Dark Metal Gray	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Pneum. ant sx Danneggiato											
	Pneum. ant dx Danneggiato											
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Smacchiatura									70,00		70,00
	Seconda chiave mancante											
1030	Fodera cuscino sedile ant. P/Acenta SX	S	1,00	S		S				448,61	S17	372,35
0362	Calotta retrovisore est. blu- ink blue DX	L	0,30	L		L	0,20					
5003	Paraurti ant. parte sup. nero 04/24<	L		L		L	2,20					
5003	Scomposizione paraurti		1,50									
2295	Proiettore fendinebbia DX	S		S		S				128,59	S17	106,73
0362	Calotta retrovisore est. grigio SX	L	0,30	L		L	0,20					
5507	Paraurti post. p/sup. grigio	L		L		L	2,50					
5507	Scomposizione paraurti		1,50									

TOTALE TEMPI	SR	LA	VE	ME	TOTALE RICAMBI
	4,60	0,00	5,10	0,00	709,08

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA
0,77	0,59	1,60	2,96	8,06

NOTE

Pneumatico ant dx - Continental - 215/65/17 - estivo - 3 mm
Pneumatico ant sx - Continental - 215/65/17 - estivo - 3 mm
Pneumatico post dx - Hankook - 215/65/17 - estivo - 3 mm
Pneumatico post sx - Hankook - 215/65/17 - estivo - 5 mm
Ruotino
Veicolo sporco esternamente, Cavo di ricarica domestico assente, Cavo di ricarica per colonnina assente, Revisione in scadenza nel mese, Periziato con tempo sereno
vettura mal stoccata

RICAMBI	709,08
MATER. DI CONSUMO ORE 8,06 €/ORA 12,00	96,72
USO DIME	0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI	16,51
MANODOPERA CARR. ORE 12,66 €/ORA 45,00	569,70
MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00	0,00
IMPONIBILE	1392,01
IVA	306,24
TOTALE COMPLESSIVO	1698,25

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
98		0000	2	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi

DEKRA

Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE	LOCATION'
27/10/2026	CAR & SERVICE S.r.l. , Via Chiappitto,23, 3011, ALATRI (FR)

VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION)	PLATE	CHASSIS	1st REGISTRATION.
NISSAN QASHQAI 1.3 MHEV 158 BUSINESS XTRONIC FP	GR831YZ	SJNTAAJ12U1336600	31/10/2023

KM.	COLOR.	ENAMEL TYPE
18993	Dark metal gray	Metall/doppio

PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Tire front left danneggiato											
	Tire front right danneggiato											
	Right front wheel damaged									80,00		80,00
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
	Stain removal									70,00		70,00
	Second key missing											
1030	Lining cushion seat front p/acenta Sx	S	1,00	S		S				448,61	S17	372,35
0362	Shell rearview mirror ext. blu- ink blue Dx	L	0,30	L		L	0,20					
5003	Paraurti front part sup. nero 04/24<	L		L		L	2,20					
5003	Bumper dismantling		1,50									
2295	Front fog light Dx	S		S		S				128,59	S17	106,73
0362	Shell rearview mirror ext. grigio Sx	L	0,30	L		L	0,20					
5507	Paraurti rear p/sup. grigio	L		L		L	2,50					
5507	Bumper dismantling		1,50									

TOTAL TIMES	SR	LA	VE	ME	TOTAL SPARE PARTS
	4,60	0,00	5,10	0,00	709,08

DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 %	FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS	ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING	TOTAL ADDITIONAL HOURS	TOTAL PAINTING HOURS
0,77	0,59	1,60	2,96	8,06

NOTE

Right front tire - Continental - 215/65/17 - Summer - 3 mm
Left front tire - Continental - 215/65/17 - Summer - 3 mm
Right rear tire - Hankook - 215/65/17 - Summer - 3 mm
Left rear tire - Hankook - 215/65/17 - Summer - 5 mm
Spare wheel
Veicolo sporco esternamente , Cavo from charging domestico assente , Cavo from charging for colonnina assente ,
Periodical inspection on deadline nel mese , Appraised in clear weather
vettura mal stoccata

SPARE PARTS	709,08
MATER. CONSUMPTION HOURS 8,06 €/HOUR 12,00	96,72
USE TEMPLATES	0,00
WASTING DISPOSAL	16,51
LABOR CARR. HOURS 12,66 €/HOUR 45,00	569,70
LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00	0,00
TAXABLE	1392,01
VAT	306,24
TOTAL	1698,25

EXPERT CODE	SIGNATURE	ROLE NUMBER	STOP TECHNICIAN DAYS	SHEET
98		0000	2	1

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers