DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**SKODA KODIAQ**	Kennzeichen	**W-36035K**	Erstzulassung	**01.12.2020**
Farbe	**Emerald Grün Metallic**	Fahrgestellnummer	**TMBLJ9NS6M8504794**	GA-Datum	**16.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**181638**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Stoßfänger / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Motorhaube / -	Lackieren	| Img: 1 2 3
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2
Außenspiegelkappe / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2
Kotflügel / Hinten Links	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5

Tür / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1 2
Kappe Wischerarm / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3 4 5
Stoßfänger unterhalb / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Dachhimmel / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14