DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**AUDI Q5**	Kennzeichen	**W-85413I**	Erstzulassung	**19.09.2023**
Farbe	**mythosschwarz met.**	Fahrgestellnummer	**WAUZZZFYXP2164527**	GA-Datum	**21.10.2026**
Kraftstoffart	**B**	Kilometerstand	**96154**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Füllflasche Nothilfekit / -	Ersetzen	| Img:
Felge / Vorne Rechts	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Stoßfänger / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Scheinwerfer / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Optischer Lufteinlass / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger Spoiler / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2

Kotflügelverbreiterung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger / Hinten	Lackieren	| Img: 1 2 3
Stoßfänger unterhalb / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Stoßfänger Spoiler / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Tür / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Außenspiegelhalter Abdeckung / Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Tankdeckel / -	Lackieren	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17